
Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 10:49

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/da63-06392a-oslona-wiazki-przewodow-zawiasu-lewego-cover-wire-hinge-l-grand-cru-pp-hb-cool-p-38977.html




# DA63-06392A - OSŁONA WIĄZKI PRZEWODÓW ZAWIASU LEWEGO - COVER-WIRE HINGE L GRAND CRU,PP,HB,COOL

| | |
|---|---|
| Cena | **7 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **DA63-06392A** |
| Kod producenta | **DA63-06392A** |
| Producent | **Samsung** |

## Opis produktu

OSŁONA WIĄZKI PRZEWODÓW ZAWIASU LEWEGO
Fabrycznie większość modeli lodówek ma zawiasy zamontowane z prawej strony. Lodówki z elektroniką w drzwiach (wyświetlacz, panel sterowania, czujnik zamkniętych drzwi,... ) nad zawiasem mają wyprowadzoną wiązkę przewodów, którą osłania plastikowa część.
Po zmianie kierunku otwierania drzwi należy osłonić wiązkę częścią odpowiednią dla tej strony.

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

| Kod modelu / skrót handlowy | |
|---|---|
| RL56GEGBP1/XEF | RL56GEGBP |
| RL56GEGIH1/XEF | RL56GEGIH |
| RL56GHGIH1/XEF | RL56GHGIH |
| RL56GHGMG1/XEF | RL56GHGMG |
| RL56GSBMG1/XEF | RL56GSBMG |
| RL56GSBTS1/XEF | RL56GSBTS |
| RL56GSBVB1/XEF | RL56GSBVB |
| RL56GSGMH1/XEF | RL56GSGMH |
| RL56GWGIH1/XEF | RL56GWGIH |
| RL56GWGMG1/XEF | RL56GWGMG |
| RL58GHEIH1/XEF | RL58GHEIH |
| RL58GPEMH1/XEF | RL58GPEMH |
| RL58GPGIH1/XEF | RL58GPGIH |
| RL58GQGIH1/XEF | RL58GQGIH |
| RL58GRGIH1/XEF | RL58GRGIH |
| RL58GRGMG1/XEF | RL58GRGMG |
| RL58GWGIH1/XEF | RL58GWGIH |
| RL60GEEIH1/XEF | RL60GEEIH |
| RL60GEGIH1/XEF | RL60GEGIH |
| RL60GGERS1/XEF | RL60GGERS |
| RL60GQERS1/XEF | RL60GQERS |