Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:45

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/dc64-02605a-fartuch-kolnierz-uszczelka-drzwi-pralki-door-diaphragm-wf1802xecylp-epdm-t15t-p-39694.html



DC64-02605A - fartuch / kołnierz / uszczelka drzwi pralki - DOOR DIAPHRAGM WF1802XEC/YLP,EPDM,T1.5/T

Cena	**96 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**DC64-02605A**
Kod producenta	**DC64-02605A**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

Kod modelu	skrót handlowy
WF1702WFVS/XEO	WF1702WFVS
WF1702WFWS/XEO	WF1702WFWS
WF1802WFVS/XEO	WF1802WFVS
WF1802WFWS/XEO	WF1802WFWS
WF1802XEC/XEO	WF1802XEC

PROSZĘ O PRZEMYŚLANY ZAKUP- CZĘŚĆ TYPOWANA POD NUMER SERYJNY NIE PODLEGA ZWROTOWI
W PRZYPADKU CZĘŚCI SAMSUNG ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE POD NUMER SERYJNY- NALEŻY PODAĆ W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE PODCZAS ZAMAWIANIA