Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 09:32

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/dc97-18457a-krzyzak-assy-flange-shaft-1200rpm-p-39018.html

DC97-18457A - KRZYŻAK - ASSY FLANGE SHAFT 1200RPM

Cena	**160 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**DC97-18457A**
Kod producenta	**DC97-18457A**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Krzyżak bębna do pralki WF70F5ECW2W/EO

UWAGA! Części dostępne na indywidualne zamówienie, importowane dla klienta. Części nie podlegają zwrotowi.

Według dokumentacji producenta część pasuje do modeli:

Model Code	Model
WF70F5E0N2W/EO	WF70F5E0N2W/E O
WF70F5E0W2W/E O	WF70F5E0W2W/E O
WF70F5E1W2W/E O	WF70F5E1W2W/E O
WF70F5E2W2W/E O	WF70F5E2W2W/E O
WF70F5E3W2W/E O	WF70F5E3W2W/E O
WF70F5E4W2W/E O	WF70F5E4W2W/E O
WF70F5E5U2W/EO	WF70F5E5U2W/E O
WF70F5E5W2W/E O	WF70F5E5W2W/E O
WF70F5E5W2X/EO	WF70F5E5W2X/E O
WF70F5EBW2W/E O	WF70F5EBW2W/E O
WF70F5ECW2W/E O	WF70F5ECW2W/E O
WF70F5EFW2W/E O	WF70F5EFW2W/E O
WF80F5E0N2W/EO	WF80F5E0N2W/E O
WF80F5E0W2W/E O	WF80F5E0W2W/E O
WF80F5E3W2W/E O	WF80F5E3W2W/E O
WF80F5E5U2W/EO	WF80F5E5U2W/E O
WW70J3283KW1E O	WW70J3283KW1
WW70K5210UW/E O	WW70K5210UW
WW70K5213WW/E O	WW70K5213WW
WW80J3283KW/E O	WW80J3283KW/E
WW80K5210UW/E O	WW80K5210UW
WW80K5210WW/E O	WW80K5210WW

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak