
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 19:59

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/dj61-02239a-zatrzask-szczotki-turbinowej-fixer-brush-vr9000h-abs-yellow-halo-hb-p-38739.html



# DJ61-02239A - zatrzask szczotki turbinowej - FIXER BRUSH VR9000H,ABS,-,YELLOW HALO,HB

| | |
|---|---|
| Cena | **6 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **DJ61-02239A** |
| Kod producenta | **DJ61-02239A** |
| Producent | **Samsung** |

## Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń: kod modelu / skrót handlowy

| | |
|---|---|
| VR10M701PUW/GE | SR10M701PUW |
| VR10M702PUW/GE | SR10M702PUW |
| VR10M703PWG/GE | SR10M703PWG |
| VR20H9050UW/GE | SR20H9050U |
| VR20J9020UG/GE | SR20J9020U |
| VR20J9040WG/GE | SR20J9040W |
| VR20K9000UB/GE | SR20K9000UB |
| VR20M705PUS/GE | SR20M705PUS |
| VR20M707PWD/GE | SR20M707PWD |