

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/da35-10013b-relay-ptc-j531q35e330m385-2-385v6a-250-p-39067.html>



DA35-10013B - RELAY PTC J531Q35E330M385-2,385V.6A,#250

Cena	43 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DA35-10013B
Kod producenta	DA35-10013B
Producent	Samsung

Opis produktu

DA35-10013B zastępuje części o kodach: DA35-00099A , DA35-10002D , DA35-10003D , DA35-10005A

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

Kod modelu / skrót handlowy

RL23THCMG1/XEF	RL23THCMG
RL23THCSW1/XEO	RL23THCSW
RL23THCTS1/XEO	RL23THCTS
RL26DCAS1/XEO	RL26DCAS
RL26DCSW1/XEO	RL26DCSW
RL28FBSI1/XEH	RL28FBSI
RL29THCMG1/XEF	RL29THCMG
RL34EGMG1/XEO	RL34EGMG
RL34EGPS1/XEO	RL34EGPS
RL34EGSW1/XEO	RL34EGSW
RL34SCPS1/XEO	RL34SCPS
RL34SCSW1/XEO	RL34SCSW
RL36EBNS1/XEO	RL36EBNS
RL36SBMS1/XEO	RL36SBMS
RL38ECPS1/XEO	RL38ECPS
RL38ECSW1/XEO	RL38ECSW
RL38SBPS1/XEO	RL38SBPS
RL39EBNS1/XEO	RL39EBNS
RL39EBSW1/XEO	RL39EBSW
RL39THCIH1/XEF	RL39THCIH
RL39THCSW1/XEO	RL39THCSW
RL39WBMS1/XEO	RL39WBMS
RL39WBSW1/XEO	RL39WBSW
RL40EGPS1/XEO	RL40EGPS
RL40SCPS1/XEO	RL40SCPS
RL41ECPS1/XEO	RL41ECPS
RL41ECSW1/XEO	RL41ECSW
RL41SBPS1/XEO	RL41SBPS
RL41WCIS1/XEO	RL41WCIS
RL41WCSW1/XEO	RL41WCSW
RL44ECIS1/XEO	RL44ECIS
RL44ECPS1/XEE	RL44ECPS
RL44ECSW1/XES	RL44ECSW
RL44SCPS1/XEO	RL44SCPS
RL52VEBIH1/XEO	RL52VEBIH
RL56GEGBP1/XEF	RL56GEGBP

RL56GEGIH1/XEF
RL56GSBMG1/XEF
RL56GSBTS1/XEF
RL56GSBVB1/XEF
RL56GSGMH1/XEF
RL56GWGIH1/XEF
RL56GWGMG1/XEF
RL58GWGIH1/XEF
RL60GEEIH1/XEF
RL60GEGIH1/XEF
RS20BRHS5/XEO
RS20CCSL1/XEO
RS20CCSL5/XEO
RS20CRHS5/XEO
RS20NRHS5/XEF
RS20NRSV5/XEF
RS21DCNS1/XEO
RS21FCMS1/XEO
RS21KGRS1/XEO
RS21KLAL1/XEO
RS21KLBG1/XEO
RT2BSBSS1/XEO
RW52DASS1/XEO
SL39SP1/XEO
SN629EPNSQ/XEO

RL56GEGIH
RL56GSBMG
RL56GSBTS
RL56GSBVB
RL56GSGMH
RL56GWGIH
RL56GWGMG
RL58GWGIH
RL60GEEIH
RL60GEGIH
RS20BRHS
RS20CCSL
RS20CCSL
RS20CRHS
RS20NRHS
RS20NRSV
RS21DCNS
RS21FCMS
RS21KGRS
RS21KLAL
RS21KLBG
RT2BSBSS
RW52DASS
SR-L39WEBS
SR-L629EVSS