

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/da63-06392a-oslona-wiazki-przewodow-zawiasu-lewego-cover-wire-hinge-l-grand-cru-pp-hb-cool-p-38977.html>



19

## DA63-06392A - OSŁONA WIĄZKI PRZEWODÓW ZAWIASU LEWEGO - COVER-WIRE HINGE L GRAND CRU,PP,HB,COOL

Cena	<b>7 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DA63-06392A</b>
Kod producenta	<b>DA63-06392A</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

#### OSŁONA WIĄZKI PRZEWODÓW ZAWIASU LEWEGO

Fabrycznie większość modeli lodówek ma zawiasy zamontowane z prawej strony. Lodówki z elektroniką w drzwiach (wyświetlacz, panel sterowania, czujnik zamkniętych drzwi,... ) nad zawiasem mają wyprowadzoną wiązkę przewodów, którą osłania plastikowa część.

Po zmianie kierunku otwierania drzwi należy osłonić wiązkę częścią odpowiednią dla tej strony.

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

Kod modelu / skrót handlowy

RL56GEGBP1/XEF	RL56GEGBP
RL56GEGIH1/XEF	RL56GEGIH
RL56GHGIH1/XEF	RL56GHGIH
RL56GHGMG1/XEF	RL56GHGMG
RL56GSBMG1/XEF	RL56GSBMG
RL56GSBTS1/XEF	RL56GSBTS
RL56GSBVB1/XEF	RL56GSBVB
RL56GSGMH1/XEF	RL56GSGMH
RL56GWGIH1/XEF	RL56GWGIH
RL56GWGMG1/XEF	RL56GWGMG
RL58GHEIH1/XEF	RL58GHEIH
RL58GPEMH1/XEF	RL58GPEMH
RL58GPGIH1/XEF	RL58GPGIH
RL58GQGIH1/XEF	RL58GQGIH
RL58GRGIH1/XEF	RL58GRGIH
RL58GRGMG1/XEF	RL58GRGMG
RL58GWGIH1/XEF	RL58GWGIH
RL60GEEIH1/XEF	RL60GEEIH
RL60GEGIH1/XEF	RL60GEGIH
RL60GGERS1/XEF	RL60GGERS
RL60GQERS1/XEF	RL60GQERS