

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/da63-06392a-oslona-wiazki-przewodow-zawiasu-lewego-cover-wire-hinge-l-grand-cru-pp-hb-cool-p-38977.html>



19

DA63-06392A - OSŁONA WIĄZKI PRZEWODÓW ZAWIASU LEWEGO - COVER-WIRE HINGE L GRAND CRU,PP,HB,COOL

Cena	7 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DA63-06392A
Kod producenta	DA63-06392A
Producent	Samsung

Opis produktu

OSŁONA WIĄZKI PRZEWODÓW ZAWIASU LEWEGO

Fabrycznie większość modeli lodówek ma zawiasy zamontowane z prawej strony. Lodówki z elektroniką w drzwiach (wyświetlacz, panel sterowania, czujnik zamkniętych drzwi,...) nad zawiasem mają wyprowadzoną wiązkę przewodów, którą osłania plastikowa część.

Po zmianie kierunku otwierania drzwi należy osłonić wiązkę częścią odpowiednią dla tej strony.

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

Kod modelu / skrót handlowy

RL56GEGBP1/XEF	RL56GEGBP
RL56GEGIH1/XEF	RL56GEGIH
RL56GHGIH1/XEF	RL56GHGIH
RL56GHGMG1/XEF	RL56GHGMG
RL56GSBMG1/XEF	RL56GSBMG
RL56GSBTS1/XEF	RL56GSBTS
RL56GSBVB1/XEF	RL56GSBVB
RL56GSGMH1/XEF	RL56GSGMH
RL56GWGIH1/XEF	RL56GWGIH
RL56GWGMG1/XEF	RL56GWGMG
RL58GHEIH1/XEF	RL58GHEIH
RL58GPEMH1/XEF	RL58GPEMH
RL58GPGIH1/XEF	RL58GPGIH
RL58GQGIH1/XEF	RL58GQGIH
RL58GRGIH1/XEF	RL58GRGIH
RL58GRGMG1/XEF	RL58GRGMG
RL58GWGIH1/XEF	RL58GWGIH
RL60GEEIH1/XEF	RL60GEEIH
RL60GEGIH1/XEF	RL60GEGIH
RL60GGERS1/XEF	RL60GGERS
RL60GQERS1/XEF	RL60GQERS