

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/da81-01345b-sprezyna-listwy-drzwi-spring-french-sts304-l38.3-pi1.4-3.5>



## DA81-01345B - sprężyna listwy drzwi - SPRING FRENCH STS304,L38.3,PI1.4,3.5

Cena	<b>6 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DA81-01345B</b>
Kod producenta	<b>DA81-01345B</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

**UWAGA! Część dostępna na indywidualne zamówienie, importowana dla klienta. Część nie podlega zwrotowi**

Sprężynka z listwy drzwi lewych chłodziarki do lodówki typu French Door.

Część DA81-01345B posiada kody zamienne: DA81-01345A, DA61-07471A

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

Kod modelu	Skrót handlowy
RF62HERS1/XEO	RF62HERS
RF62QEPN1/XEO	RF62QEPN
RF62QERS1/XEO	RF62QERS
RFG23DERS1/XEO	RFG23DERS
RFG23UEBP1/XEO	RFG23UEBP
RFG23UERS1/XEO	RFG23UERS