

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/dc97-14380c-beben-kompletny-wf431abp-assy-drum-wf448-p-39398.html>



## DC97-14380C - BĘBEN KOMPLETNY WF431ABP - ASSY DRUM WF448

| Dostępność       | Na zamówienie      |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>DC97-14380C</b> |
| Kod producenta   | <b>DC97-14380C</b> |
| Producent        | <b>Samsung</b>     |

### Opis produktu

DC97-14380C jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

Kod modelu / skrót handlowy (żaden z wymienionych nie był sprzedawany w Polsce!)

|                |             |
|----------------|-------------|
| 592-49003      | 49003       |
| 592-49006      | 592-49006   |
| 592-49193      | 592-49193   |
| 592-49196      | 592-49196   |
| WD0170VDX/XPE  | WD0170VDX   |
| WD10F7S7SRP/SA | WD10F7S7SRP |
| WD1102XVM/XSA  | WD1102XVM   |
| WD1142XVC/XEU  | WD1142XVC   |
| WD1142XVM/XAZ  | WD1142XVM   |
| WD1142XVM/XFA  | WD1142XVM   |
| WD1142XVM/YAH  | WD1142XVM   |
| WD1142XVM/YAM  | WD1142XVM   |
| WD1142XVM/YAS  | WD1142XVM   |
| WD1142XVR/YLP  | WD1142XVR   |
| WD1152XVM/GU   | WD1152XVM   |
| WD1162XVM/XSE  | WD1162XVM   |
| WD1162XVM/XST  | WD1162XVM   |
| WD1172XVM/XAX  | WD1172XVM   |
| WD1172XVM/XPE  | WD1172XVM   |
| WD1172XVM/XSG  | WD1172SVM   |
| WD1172XVM/XTW  | WD1172XVM   |
| WD1172XVM/XZS  | WD1172XVM   |
| WD13J7825KP/SA | WD13J7825KP |
| WD15H7300KP/AZ | WD15H7300KP |
| WD15H7300KP/GU | WD15H7300KP |
| WD15H7300KW/TW | WD15H7300KW |
| WD175ACYKSU/SC | WD175ACYKSU |
| WD17F7K5ASP    | WD17F7K5ASP |
| WD17H7300KP/FA | WD17H7300KP |
| WD17H7300KP/FH | WD17H7300KP |

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak