


Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dj61-02239a-zatrzask-szczotki-turbinowej-fixer-brush-vr9000h-abs-yellow-halo-hb-p-38739.html>



DJ61-02239A - zatrzask szczotki turbinowej - FIXER BRUSH VR9000H,ABS,-,YELLOW HALO,HB

Cena	6 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DJ61-02239A
Kod producenta	DJ61-02239A
Producent	Samsung

Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń: kod modelu / skrót handlowy

VR10M701PUW/GE	SR10M701PUW
VR10M702PUW/GE	SR10M702PUW
VR10M703PWG/GE	SR10M703PWG
VR20H9050UW/GE	SR20H9050U
VR20J9020UG/GE	SR20J9020U
VR20J9040WG/GE	SR20J9040W
VR20K9000UB/GE	SR20K9000UB
VR20M705PUS/GE	SR20M705PUS
VR20M707PWD/GE	SR20M707PWD