

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/lozysko-6203-do-pralki-samsung-dc66-00013a-p-38452.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Łożysko 6203 do pralki Samsung DC66-00013A

Cena	<b>32 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DC66-00013A</b>
Kod producenta	<b>DC66-00013A</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

#### Łożysko 6203 do pralki Samsung DC66-00013A

**UWAGA! Część dostępna na indywidualne zamówienie, importowana dla klienta. Część nie podlega zwrotowi.**

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Model Code Model  
F1043GW/XEO F1043  
F1045AVGW/XEO F1045AV  
F1045AVGW1/XEO F1045AV  
F1245AVGW/XEO F1245AV  
F1245AVGW1/XEO F1245AV  
F843GW/XEO F843  
P853GW/XEO P853  
R1031GWS1/XEO R1031  
R1043GW/XEH R1043  
R1045AVGW1/XEO R1045AV  
WF-F1061GW/XEO WF-F1061  
WF-F1062GW/XEO WF-F1062  
WF-F125AV/XEO WF-F125AV  
WF-R1061GW/XEO WF-R1061  
WF-R125AV/XEO WF-R125AV  
WF0500NUW/XEO WF0500NUW/XEO  
WF0508NXWG/XEO WF0508NXWG  
WF1600NHV/XEO WF1600NHV/XEO  
WF600B0BKWQ/EO WF600B0BKWQ/EO  
WF7450NAW/XEO WF7450NAW  
WF7452SUV/XEO WF7452SUV  
WF7520NAW/XEO WF7520NAW  
WF7522S8V/XEO WF7522S8V  
WF7522SUV/XEO WF7522SUV  
WF8500NMW/XEH WF8500NMW  
WF8500NMW8/YLE WF8500NMW8  
WF8508NMW8/YLE WF8508NMW8  
WF9602N5W/YLE WF9602N5W/YLE

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak