

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/lozysko-6203-do-pralki-samsung-dc66-00013a-p-38452.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Łożysko 6203 do pralki Samsung DC66-00013A

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 32 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | DC66-00013A |
| Kod producenta | DC66-00013A |
| Producent | Samsung |

Opis produktu

Łożysko 6203 do pralki Samsung DC66-00013A

UWAGA! Część dostępna na indywidualne zamówienie, importowana dla klienta. Część nie podlega zwrotowi.

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Model Code Model
F1043GW/XEO F1043
F1045AVGW/XEO F1045AV
F1045AVGW1/XEO F1045AV
F1245AVGW/XEO F1245AV
F1245AVGW1/XEO F1245AV
F843GW/XEO F843
P853GW/XEO P853
R1031GWS1/XEO R1031
R1043GW/XEH R1043
R1045AVGW1/XEO R1045AV
WF-F1061GW/XEO WF-F1061
WF-F1062GW/XEO WF-F1062
WF-F125AV/XEO WF-F125AV
WF-R1061GW/XEO WF-R1061
WF-R125AV/XEO WF-R125AV
WF0500NUW/XEO WF0500NUW/XEO
WF0508NXWG/XEO WF0508NXWG
WF1600NHV/XEO WF1600NHV/XEO
WF600B0BKWQ/EO WF600B0BKWQ/EO
WF7450NAW/XEO WF7450NAW
WF7452SUV/XEO WF7452SUV
WF7520NAW/XEO WF7520NAW
WF7522S8V/XEO WF7522S8V
WF7522SUV/XEO WF7522SUV
WF8500NMW/XEH WF8500NMW
WF8500NMW8/YLE WF8500NMW8
WF8508NMW8/YLE WF8508NMW8
WF9602N5W/YLE WF9602N5W/YLE

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak