

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/tyl-zbiornika-do-pralki-samsung-z-łożyskami-dc97-15235b-p-40218.html>



Tył zbiornika do pralki Samsung z łożyskami DC97-15235B

Cena	565 zł
Cena poprzednia	515 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC97-15235B
Producent	Samsung

Opis produktu

Tył zbiornika do pralki Samsung z łożyskami DC97-15235B

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Model Code	Model
WF0602WJV/XEO	WF0602WJV/XEO
WF0602WKE/XEO	WF0602WKE/XEO
WF1600NHW/XEO	WF1600NHW/XEO
WF1602NHW/XEO	WF1602NHW/XEO
WF1602W5V/XEO	WF1602W5V/XEO
WF602B2BKWQ/EO	WF602B2BKWQ/EO
WF8502NGV/XEH	WF8502NGV
WF8502NGW/XEH	WF8502NGW
WF8502NGY/XEO	WF8502NGY/XEO
WF8502NMW/XEH	WF8502NMW
WF9502NQR/XEO	WF9502NQR/XEO
WF9602N5U/XEO	WF9602N5U/XEO
WF9602N5W/YLE	WF9602N5W/YLE

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak