

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/uszczelniacz-lozysk-pod-6204-do-pralki-samsung-dc62-00007a-p-38453.html>



Uszczelniacz łożysk (pod 6204) do pralki Samsung DC62-00007A

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC62-00007A
Kod producenta	DC62-00007A
Producent	Samsung

Opis produktu

Uszczelniacz łożysk (pod 6204) do pralki Samsung DC62-00007A

Wymiar: 25X50,55X10X12

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Model Code Model
F1043GW/XEO F1043
F1045AVGW/XEO F1045AV
F1045AVGW1/XEO F1045AV
F1245AVGW/XEO F1245AV
F1245AVGW1/XEO F1245AV
F843GW/XEO F843
P853GW/XEO P853
R1031GWS1/XEO R1031
R1043GW/XEH R1043
R1045AVGW1/XEO R1045AV
S843GW/XEO S843
WF-F1061GW/XEO WF-F1061
WF-F1062GW/XEO WF-F1062
WF-F125AV/XEO WF-F125AV
WF-R1061GW/XEO WF-R1061
WF-R125AV/XEO WF-R125AV
WF-S1061GW/XEO WF-S1061
WF0350N1V/YLE WF0350N1V/YLE
WF0350N2N/YLE WF0350N2N/YLE
WF1600NHW/XEO WF1600NHW/XEO
WF600B0BKWQ/EO WF600B0BKWQ/EO
WF7450NAW/XEO WF7450NAW
WF7452SUV/XEO WF7452SUV
WF7520NAW/XEO WF7520NAW
WF7522S8V/XEO WF7522S8V
WF7522SUV/XEO WF7522SUV
WF8500NMW/XEH WF8500NMW
WF8500NMW8/YLE WF8500NMW8
WF8508NMW8/YLE WF8508NMW8
WF9350N7W/XEO WF9350N7W
WF9602N5W/YLE WF9602N5W/YLE

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

