

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/uszczelniacz-łożysk-pod-6204-do-pralki-samsung-dc62-00007a-p-38453.html>



## Uszczelniacz łożysk (pod 6204) do pralki Samsung DC62-00007A

Cena	<b>15 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DC62-00007A</b>
Kod producenta	<b>DC62-00007A</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

#### Uszczelniacz łożysk (pod 6204) do pralki Samsung DC62-00007A

Wymiar: 25X50,55X10X12

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Model Code Model  
F1043GW/XEO F1043  
F1045AVGW/XEO F1045AV  
F1045AVGW1/XEO F1045AV  
F1245AVGW/XEO F1245AV  
F1245AVGW1/XEO F1245AV  
F843GW/XEO F843  
P853GW/XEO P853  
R1031GWS1/XEO R1031  
R1043GW/XEH R1043  
R1045AVGW1/XEO R1045AV  
S843GW/XEO S843  
WF-F1061GW/XEO WF-F1061  
WF-F1062GW/XEO WF-F1062  
WF-F125AV/XEO WF-F125AV  
WF-R1061GW/XEO WF-R1061  
WF-R125AV/XEO WF-R125AV  
WF-S1061GW/XEO WF-S1061  
WF0350N1V/YLE WF0350N1V/YLE  
WF0350N2N/YLE WF0350N2N/YLE  
WF1600NHW/XEO WF1600NHW/XEO  
WF600B0BKWQ/EO WF600B0BKWQ/EO  
WF7450NAW/XEO WF7450NAW  
WF7452SUV/XEO WF7452SUV  
WF7520NAW/XEO WF7520NAW  
WF7522S8V/XEO WF7522S8V  
WF7522SUV/XEO WF7522SUV  
WF8500NMW/XEH WF8500NMW  
WF8500NMW8/YLE WF8500NMW8  
WF8508NMW8/YLE WF8508NMW8  
WF9350N7W/XEO WF9350N7W  
WF9602N5W/YLE WF9602N5W/YLE

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak