

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/zespol-pioracy-do-pralko-suszarki-beko-1912401200-za-1912400200-1912400500-1912401700-p-51622.html>



## Zespół piorący do pralko suszarki Beko 1912401200 za 1912400200 1912400500 1912401700

Cena	<b>904 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>1912401200</b>
Kod producenta	<b>C00893513</b>
Kod EAN	<b>8053190790932</b>

### Opis produktu

#### Zespół piorący do pralko suszarki Beko 1912401200

Kod producenta **1912401200** zamiennik kodów 1912400200 1912400500 1912401700

Wymiana zespołu piorącego na nowy pozwala uniknąć zakupu całkowicie nowej pralki. Oferowana część przyczynia się do wydłużenia czasu eksploatacji urządzenia. Wanna pralki umożliwia przywrócenie jego pełnej sprawności.

Choć montaż elementu może zająć trochę czasu, jest możliwy do wykonania samodzielnie w warunkach domowych. Część instaluje się w ramie wewnętrznej obudowy, a sama wanna mocowana jest za pomocą zaczepów.

Ponieważ montaż elementu jest skomplikowany zalecamy do skorzystania z usług serwisu. Pozwoli to na zachowanie gwarancji na montowany podzespół.

**Przed zakupem konieczne jest podanie kodu handlowego i numerów seryjnych urządzenia.**