


Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/da41-00018c-modul-rl36ebnsrl39ebnsrl39ebswrl39wbmsrl39wbsw-niedostepny-p-40279.html>



DA41-00018C - MODUŁ RL36EBNS RL39EBNS RL39EBSW RL39WBMS RL39WBSW, NIEDOSTĘPNY

Cena	154 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DA41-00018C
Kod producenta	DA41-00018C
Producent	Samsung

Opis produktu

PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY PRODUCENTA

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

Kod modelu	Skrót handlowy
RL36EBNS1/XEO	RL36EBNS
RL39EBNS1/XEO	RL39EBNS
RL39EBSW1/XEO	RL39EBSW
RL39WBMS1/XEO	RL39WBMS
RL39WBSW1/XEO	RL39WBSW