

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc61-01932d-przod-zbiornika-wf1804wpvh-tub-front-heba-pjt-frpp-id528-od575-ntr-p-40038.html>



DC61-01932D - PRZÓD ZBIORNIKA WF1804WPVH - TUB FRONT HEBA PJT,FRPP,ID528,OD575,NTR,

Cena	134 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC61-01932D
Kod producenta	DC61-01932D
Producent	Samsung

Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

Kod modelu	Skrót handlowy
WD90J6410AW/EO	WD90J6410AW
WD90J6A10AW/EO	WD90J6A10AW
WD90J6A10AX/EO	WD90J6A10AX
WD90K6400OX/EO	WD90K6400OX
WF0804X8E/XEO	WF0804X8E
WF0804Y8E/XEO	WF0804Y8E
WF0804Y8E1/XEO	WF0804Y8E
WF1804WPVH/XEO	WF1804WPVH
WF906U4SAWQ/EO	WF906U4SAWQ
WF906U4SAWQ3EO	WF906U4SAWQ3EO

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak