

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc61-03012a-sworzen-amortyzatora-guide-pin-volga-pom-t25-w203-l71-ntr-p-40224.html>



## DC61-03012A - Sworzeń amortyzatora - GUIDE PIN VOLGA,POM,T2.5,W20.3,L71,NTR

Cena	<b>7 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DC61-03012A</b>
Kod producenta	<b>DC61-03012A</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

Kod modelu	Skrót handlowy
WF1702WFVS/XEO	WF1702WFVS
WF1702WFWS/XEO	WF1702WFWS
WF1802WFVS/XEO	WF1802WFVS
WF1802WFWS/XEO	WF1802WFWS
WF1802XEC/XEO	WF1802XEC
WW70K5210VW/EO	WW70K5210VW
WW70K5210XW/EO	WW70K5210XW
WW80K5210VW/EO	WW80K5210VW
WW80K6210RW/EO	WW80K6210RW