

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/dc64-02605a-fartuch-kolnierz-uszczelka-drzwi-pralki-door-diaphragm-wf1802xec/yyp-epdm-t15t-p-39694.html>



DC64-02605A - fartuch / kołnierz / uszczelka drzwi pralki - DOOR DIAPHRAGM WF1802XEC/YLP,EPDM,T1.5/T

Cena	96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC64-02605A
Kod producenta	DC64-02605A
Producent	Samsung

Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

Kod modelu	skrot handlowy
WF1702WFVS/XEO	WF1702WFVS
WF1702WFWS/XEO	WF1702WFWS
WF1802WFVS/XEO	WF1802WFVS
WF1802WFWS/XEO	WF1802WFWS
WF1802XEC/XEO	WF1802XEC

PROSZĘ O PRZEMYŚLANY ZAKUP- CZĘŚĆ TYPOWANA POD NUMER SERYJNY NIE PODLEGA ZWROTOWI
W PRZYPADKU CZĘŚCI SAMSUNG ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE POD NUMER
SERYJNY- NALEŻY Podać W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE PODCZAS ZAMAWIANIA