

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc66-00524b-koło-pasowe-b1245av-f1245av-wf0350n1v-wf0350n2n-wf7452suv-pulley-motor-diamond-ss-35kg-aldc-metal-p-40305.html>



## DC66-00524B - Koło pasowe B1245AV, F1245AV, WF0350N1V, WF0350N2N, WF7452SUV ... - PULLEY MOTOR DIAMOND SS 3.5KG,ALDC,METAL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>60 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>DC66-00524B</b>   |
| Kod producenta   | <b>DC66-00524B</b>   |
| Producent        | <b>Samsung</b>       |

### Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

| Kod modelu     | Skrót handlowy |
|----------------|----------------|
| B1013JGW1/XEO  | B1013J         |
| B1045AVGW1/XEO | B1045AV        |
| B1245AVGW/XEO  | B1245AV        |
| B1245AVGW1/XEO | B1245AV        |
| F1043GW/XEO    | F1043          |
| F1045AVGW/XEO  | F1045AV        |
| F1045AVGW1/XEO | F1045AV        |
| F1245AVGW/XEO  | F1245AV        |
| F1245AVGW1/XEO | F1245AV        |
| F843GW/XEO     | F843           |
| P1053GW/XEO    | P1053          |
| P853GW/XEO     | P853           |
| S843GW/XEO     | S843           |
| WF-B1061GW/XEO | WF-B1061       |
| WF-B1062GW/XEO | WF-B1062       |
| WF-B125AV/XEO  | WF-B125AV      |
| WF-B1262GW/XEO | WF-B1262GW     |
| WF-F1061GW/XEO | WF-F1061       |
| WF-F1062GW/XEO | WF-F1062       |
| WF-F125AV/XEO  | WF-F125AV      |
| WF-S1061GW/XEO | WF-S1061       |
| WF0350N1V/YLE  | WF0350N1V      |
| WF0350N2N/YLE  | WF0350N2N      |
| WF7450NAW/XEO  | WF7450NAW      |
| WF7452SUV/XEO  | WF7452SUV      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| WF7600NAW/XEC               | WF7600NAW                                |
| WF7600NAW/XEO               | WF7600NAW                                |
| WF7602S8V/XEO               | WF7602S8V                                |
| WF7604SUV/XEO               | WF7604SUV                                |
| WF9350N7W/XEO               | WF9350N7W                                |
| DC66-00524B                 | PULLEY MOTOR;DIAMOND SS 3.5KG,ALDC,METAL |
| ZASTĘPUJE ARTYKUŁY Z KODEM: |  |
| DC66-00060A                 | PULLEY;SWF-PV2,FRPP,-,-,-,-,ID12.5       |
| DC66-10176B                 | PULLEY;P1291,ALDC12,NATURAL,T2.4,ID12.5  |

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak