

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc97-14575c-beben-wf431abp-assy-drum-wrapper-wf448aaw-p-39397.html>



DC97-14575C - BĘBEN WF431ABP - ASSY DRUM WRAPPER WF448AAW

Cena	308 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC97-14575C
Kod producenta	DC97-14575C
Producent	Samsung

Opis produktu

DC97-14575C jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

Kod modelu / skrót handlowy (żaden z wymienionych nie był sprzedawany w Polsce!)

592-49003	49003
592-49006	592-49006
592-49193	592-49193
592-49196	592-49196
WD0170VDX/XPE	WD0170VDX
WD10F7S7SRP/SA	WD10F7S7SRP
WD1102XVM/XSA	WD1102XVM
WD1142XVC/XEU	WD1142XVC
WD1142XVM/XAZ	WD1142XVM
WD1142XVM/XFA	WD1142XVM
WD1142XVM/YAH	WD1142XVM
WD1142XVM/YAM	WD1142XVM
WD1142XVM/YAS	WD1142XVM
WD1142XVR/YLP	WD1142XVR
WD1152XVM/GU	WD1152XVM
WD1162XVM/XSE	WD1162XVM
WD1162XVM/XST	WD1162XVM
WD1172XVM/XAX	WD1172XVM
WD1172XVM/XPE	WD1172XVM
WD1172XVM/XSG	WD1172SVM
WD1172XVM/XTW	WD1172XVM
WD1172XVM/XZS	WD1172XVM
WD13J7825KP/SA	WD13J7825KP
WD15H7300KP/AZ	WD15H7300KP
WD15H7300KP/GU	WD15H7300KP
WD15H7300KW/TW	WD15H7300KW
WD175ACYKSU/SC	WD175ACYKSU
WD17F7K5ASP	WD17F7K5ASP
WD17H7300KP/FA	WD17H7300KP
WD17H7300KP/FH	WD17H7300KP

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak