

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc97-16509b-krzyzak-bebna-assy-flange-shaft-wf448-chromate-p-38728.html>



DC97-16509B - KRZYŻAK BĘBNA - ASSY FLANGE SHAFT WF448,CHROMATE

Cena	457 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC97-16509B
Kod producenta	DC97-16509B
Producent	Samsung

Opis produktu

Pasujące śruby do tego krzyżaka dostępne pod kodem: DC60-40137A tutaj:

<http://www.sklep.mkservice.pl/dc60-40137a-sruba-krzyzaka-bolt-hexamars-pjt-sts430-m8-p125-l30-he-p-38891.html>

Część zgodna z dokumentacją pralek: Model / Skrót handlowy

WD0170VDX/XPE	WD0170VDX
WD10F7S7SRP/SA	WD10F7S7SRP
WD1102XVM/XSA	WD1102XVM
WD1142XVC/XEU	WD1142XVC
WD1142XVM/XAZ	WD1142XVM
WD1142XVM/XFA	WD1142XVM
WD1142XVM/YAH	WD1142XVM
WD1142XVM/YAM	WD1142XVM
WD1142XVM/YAS	WD1142XVM
WD1142XVR/YLP	WD1142XVR
WD1152XVM/GU	WD1152XVM
WD1162XVM/XSE	WD1162XVM
WD1162XVM/XST	WD1162XVM
WD1172XVM/XAX	WD1172XVM
WD1172XVM/XPE	WD1172XVM
WD1172XVM/XSG	WD1172SVM
WD1172XVM/XTW	WD1172XVM
WD1172XVM/XZS	WD1172XVM
WD13J7825KP/SA	WD13J7825KP
WD15H7300KP/AZ	WD15H7300KP
WD15H7300KP/GU	WD15H7300KP
WD15H7300KW/TW	WD15H7300KW
WD175ACYKSU/SC	WD175ACYKSU
WD17F7K5ASP	WD17F7K5ASP
WD17H7300KP/FA	WD17H7300KP
WD17H7300KP/FH	WD17H7300KP
WD17H7300KP/ST	WD17H7300KP
WD17J7825KP/SV	WD17J7825KP
WD18H7300KP/AS	WD18H7300KP
WD18H7300KP/AX	WD18H7300KP
WD18H7300KP/CO	WD18H7300KP
WD18H7300KP/NQ	WD18H7300KP
WD18H7300KP/PE	WD18H7300KP
WD18H7300KP/ZS	WD18H7300KP
WD18J7825KP/AX	WD18J7825KP
WD18J7825KP/CO	WD18J7825KP

WD18J7825KP/PE	WD18J7825KP
WD18J7825KP/ZS	WD18J7825KP
WF431ABP/XAA	WF431ABP
WF431ABP/XAX	WF431ABP
WF431ABP/XAZ	WF431ABP
WF431ABP/XEU	WF431ABP
WF431ABW/XAA	WF431ABW
WF431ABW/XEF	WF431ABW
WF431ABW/XTW	WF431ABW
WF448AAP/XAA	WF448AAP
WF448AAP/XAC	WF448AAP
WF448AAW/XAA	WF448AAW
WF461ABP/XAA	WF461ABP
WF461ABW/XAA	WF461ABW
WF461ASP/XAA	WF461ASP
WR-PF169UW	WR-PF169UW

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak