

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc97-16583a-beben-assy-drum-wf1802xec-ylp-p-38786.html>



## DC97-16583A - BĘBEN - ASSY DRUM WF1802XEC\_YLP

Cena	<b>296 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DC97-16583A</b>
Kod producenta	<b>DC97-16583A</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

kod modelu / skrót handlowy

WF1702WFVS/XEO  
WF1702WFWS/XEO  
WF1802WFVS/XEO  
WF1802WFWS/XEO  
WF1802XEC/XEO  
WW70K5210VW/EO  
WW70K5210XW/EO  
WW80K5210VW/EO  
WW80K6210RW/EO

WF1702WFVS  
WF1702WFWS  
WF1802WFVS  
WF1802WFWS  
WF1802XEC  
WW70K5210VW  
WW70K5210XW  
WW80K5210VW  
WW80K6210RW

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak