

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc97-16583a-beben-assy-drum-wf1802xec-ylp-p-38786.html>



DC97-16583A - BĘBEN - ASSY DRUM WF1802XEC_YLP

Cena	296 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC97-16583A
Kod producenta	DC97-16583A
Producent	Samsung

Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

kod modelu / skrót handlowy

WF1702WFVS/XEO

WF1702WFWS/XEO

WF1802WFVS/XEO

WF1802WFWS/XEO

WF1802XEC/XEO

WW70K5210VW/EO

WW70K5210XW/EO

WW80K5210VW/EO

WW80K6210RW/EO

WF1702WFVS

WF1702WFWS

WF1802WFVS

WF1802WFWS

WF1802XEC

WW70K5210VW

WW70K5210XW

WW80K5210VW

WW80K6210RW

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak