


Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/dc97-16708a-tyl-zbiornika-z-łożyskami-assy-tub-back-arno-wf1124zac-p-38915.html>



DC97-16708A - Tył zbiornika z łożyskami - ASSY TUB BACK ARNO,WF1124ZAC

Cena	677 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC97-16708A
Kod producenta	DC97-16708A
Producent	Samsung

Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

Kod modelu / skrót handlowy

WF1114XBD/XEO

WF1114XBD

WF1124ZAC/XEO

WF1124ZAC

WF12F9E6P4W/EO

WF12F9E6P4W

WW12H8400EW/EO

WW12H8400EW

WW12K8412OW/EO

WW12K8412OW

Najważniejsze elementy dostępne osobno:

Łożysko 6206ZZ

<http://www.sklep.mksservice.pl/6601-000148-łożysko-6206zz-bearing-ball6206zz-id30-od62-l16-stb2-p-38788.html>

Łożysko 6207ZZ

<http://www.sklep.mksservice.pl/6601-002637-łożysko-6207zz-bearing-ball6207zz-id35-od72-qcr15-p-38916.html>

Uszczelniacz

<http://www.sklep.mksservice.pl/dc62-00156a-uszczelniacz-seal-oilts85-pjt-nbr-blk-p-38890.html>

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak