


Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dj66-50143a-sworzen-rolki-szczotki-shaft-roller-vc-brush-pa66-l204-od4-nat-p-38858.html>



## DJ66-50143A - sworzeń rolki szczotki - SHAFT ROLLER VC-BRUSH,PA66,L20.4,OD4,NAT

Cena	<b>5 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DJ66-50143A</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

DJ66-50143A

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:  
kod modelu / skrót handlowy

VC06H70F0HD/GE	SC06H70F0H
VC07F80HUUK/GE	SC07F80HU
VC07M25K0WN/GE	SC07M25K0WN
VC07M25L0WC/GE	SC07M25L0WC
VC07M31E0HN/GE	SC07M31E0HN
VC08F60JUVB/GE	SC08F60JV
VC15F30WNEL/GE	SC15F30WE
VC15F30WNLL/GE	SC15F30WL
VC21F60JUDB/EO	SC21F60JD
VC21F60JUDB/GE	SC21F60JD
VC21F60YKGC/GE	SC21F60YG
VC5853SU3B/XEO	VC-5853
VC5853SU3D/XEO	VC-5853
VCA-TB500	TB-500
VCC4020S3B/XEO	SC4020
VCC4185V31/XEO	SC4185
VCC52E6V36/XEO	SC52E6
VCC5481V31/XEO	SC5481
VCC5490H32/XEO	SC5490
VCC54E1H32/XEO	SC54E1
VCC54F1V31/XEO	SC54F1
VCC54U1V33/XEO	SC54U1
VCC54V1H31/XEO	SC54V1
VCC6175V3B/XEO	SC6175
VCC61E2V3K/XEO	SC61E2
VCC6230V3B/XEO	SC6230
VCC6260V3R/XEO	SC6260
VCC62E0V3G/XEH	SC62E0
VCC6360H3A/XEO	SC6360
VCC6571H30/XEO	SC6571
VCC6790H3B/XEO	SC6790
VCC6890H3W/XEO	SC6890
VCC7830V3N/XEO	SC7832
VCC7850V3B/XEO	SC7852
VCC7892H31/XEO	SC7892
VCC8355H31/XEO	SC8355

VCC8571H3W/XEO	SC8571
VCC8581H3S/XEO	SC8581
VCC8790H3A/XEO	SC8790
VCC9560H3K/XEO	SC9560
VCC9580H3K/XEO	SC9580
VCS7550S3K/XEO	SS7550
VCS7555S3W/XEO	SS7555
VR10M701PUW/GE	SR10M701PUW
VR10M702PUW/GE	SR10M702PUW
VR10M703PWG/GE	SR10M703PWG
VR20H9050UW/GE	SR20H9050U
VR20J9020UG/GE	SR20J9020U
VR20J9040WG/GE	SR20J9040W
VR20K9000UB/GE	SR20K9000UB
VR20M705PUS/GE	SR20M705PUS
VR20M707PWD/GE	SR20M707PWD
VS60K6030KB/GE	VS60K6030KB
VS60K6050KW/GE	VS60K6050KW
VS60K6080KC/GE	SS60K6080KC