

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/httpwwwsklep.mkservice.pl/tylna-czesc-zbiornika-wanna-do-pralki-samsung-wf0602nxwg1xeo-dc97-1667-p-39933.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Tylna część zbiornika, wanna do pralki Samsung WF0602NXWG1/XEO DC97-16670A

Cena	192 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC97-16670A
Producent	Samsung

Opis produktu

Tylna część zbiornika, wanna do pralki Samsung WF0602NXWG1/XEO DC97-16670A

Oryginalna część dedykowana do modeli:

WF0602NXWG1/XEO WF0602NXWG

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak