

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/kolo-pasowe-do-pralki-samsung-dc66-00500a-p-41490.html>



## Koło pasowe do pralki Samsung DC66-00500A

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>111 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>DC66-00500A</b>   |
| Kod producenta   | <b>DC66-00500A</b>   |
| Producent        | <b>Samsung</b>       |

### Opis produktu

#### Koło pasowe do pralki Samsung DC66-00500A

Oryginalna część dedykowana do modeli:

| Model Code     | Model          |
|----------------|----------------|
| WF0702WJV/XEO  | WF0702WJV/XEO  |
| WF0702WKN/XEO  | WF0702WKN/XEO  |
| WF1700NHV/XEO  | WF1700NHV/XEO  |
| WF1700NHW/XEO  | WF1700NHW/XEO  |
| WF1700WCC/XEO  | WF1700WCC/XEO  |
| WF1702NHWG/YLE | WF1702NHWG/YLE |
| WF1702W5V/XEO  | WF1702W5V/XEO  |
| WF1702WCC/XEO  | WF1702WCC/XEO  |
| WF1804WPVH/XEO | WF1804WPVH/XEO |
| WF806U4SAWQ/EO | WF806U4SAWQ/EO |
| WF806U4SAWQ3EO | WF806U4SAWQ3EO |
| WF8602NGV/XEH  | WF8602NGV      |
| WF8602NGW/XEH  | WF8602NGW      |
| WF8602SFS/XEH  | WF8602SFS      |
| WF8602SFV/XEH  | WF8602SFV      |
| WF8604NQW/XEO  | WF8604NQW/XEO  |
| WF8604SEA/XEH  | WF8604SEA      |
| WF8804DPA1/XEO | WF8804DPA      |
| WF906U4SAWQ/EO | WF906U4SAWQ/EO |
| WF906U4SAWQ3EO | WF906U4SAWQ3EO |
| WF9602SQR/XEH  | WF9602SQR      |
| WF9702N5V/XEO  | WF9702N5V/XEO  |
| WW70J3283KW/EO | WW70J3283KW/EO |
| WW70J3483KW/EO | WW70J3483KW/EO |
| WW70J4263MW/EO | WW70J4263MW/EO |
| WW70J4273MW/EO | WW70J4273MW    |
| WW80H7410EW/EO | WW80H7410EW/EO |
| WW90H7410EW/EO | WW90H7410EW/EO |
| WW90K7415OW/EO | WW90K7415OW    |
| WW90K7415OX/EO | WW90K7415OX    |

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak