

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/silnik-do-pralki-candy-40014787-zamiennik-40010427-p-43161.html>



SILNIK DO PRALKI CANDY 40014787 ZAMIENNIK 40010427

Cena	618 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	40014787
Kod producenta	40014787

Opis produktu

SILNIK DO PRALKI CANDY HOOVER 40014787 ZAAMIENNIK 40010427

UWAGA !!!

Zakup konfigurowany pod model oraz numery seryjne urządzenia, importowany na zamówienie i nie podlega zwrotowi. (Regulamin Sklepu Internetowego mksservice.pl pkt. 8.9.4)

Pasuje do poniższych modeli:

RO4H7A2TEX-S	31102372
NR4 H7A2TSBEX-S	31102668
BKTDH7A1TCEB-8	31900538
0	
BITDH7A1TE-80	31900539
HDBI H7A2TBEX-S	31900543
RO4 H7A1TCEX-07	31102059
RP4 H7A2TRE-S	31102639
BHTDH7A1TCEB-8	31900530
0	
CRO4 H7A2TE-S	31102755
CSO4H7A1TBE-S	31102376
HR4 H7A2TE-S	31102754
NDP4 H7A2TCBEX-S	31102052
NR4 H7A2TCBEX-S	31102669
RO4H7A1TEX-S	31102373
LAM8878	31900545
CSO4H7A2DE-S	31102673
CSO4H7A1DE-S	31102455
CSO4H7A1DE-S	31102455
RO4H7A1TCEXS	31102374
CSO4 H7A2TEX-S	31102133
BATD	31900542
H7A1TCER-80	
ND4 H7A2TCBEX-S	31102125
RO4 H7A2TCERX-S	31102486
MIHP75	31900546
RO4 H7A2TCEX-S	31102042
HLPB4H7A2TBEX-1	31102038
1	
CSO4 H7A1TCEX-S	31102362
BATDH7A1TCEB-8	31900531
0	
ND4 H7A2TSBEX-S	31102077
BHTD H7A1TCE-80	31900528
BHTD H7A1TCE-80	31900528
LAM8877	31900547
DXO4 H7A2TCEX-S	31101967
LAM8879	31900551
CSO4 H6A2DE-S	31101849

BCTD H7A1TE-80	31900529
CSO4 H7A2DE-S	31101817
BCTD H7A1TBE-80	31900526
CSO4H7A2DE-S	31102375
BHTD H7A1TCE-S	31900527
GVS4 H7A2TCEX-S	31101977
RO4 H7A2TEX-S	31102044
BATD H7A1TCE-80	31900536
HC4 H7A2TCEX-S	31102519
RO4H7A2TCEX-S	31102453
HDBI	31900541
H7A2TBEX-80	
BCTD H7A1TE-S	31900525
BBTDH7A1TE-80	31900540
BCTDH7A1TCEB-8	31900537
0	
GVS4 H7A1TCEX-S	31100964

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.