

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/tyl-zbiornika-do-pralki-samsung-dc97-10977y-p-40649.html>



Tył zbiornika do pralki Samsung DC97-10977Y

Cena	301 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC97-10977Y
Producent	Samsung

Opis produktu

Tył zbiornika do pralki Samsung DC97-10977Y

CZĘŚĆ JUŻ NIEDOSTĘPNA U PRODUCENTA

Oryginalna część dedykowana do modeli:

WF7450NAW/XEO WF7450NAW
WF7452SUV/XEO WF7452SUV

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, ułożyskowanie, amortyzatory, krzyżak