


Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/tyl-zbiornika-do-pralki-samsung-dc97-16462c-p-40650.html>



## Tył zbiornika do pralki Samsung DC97-16462C

Cena	<b>731 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DC97-16462C</b>
Kod producenta	<b>DC97-16462C</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

#### Tył zbiornika do pralki Samsung DC97-16462C

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Model Code	Model
WD0804W8E3/XEO	WD0804W8E3/XEO
WD80J5410AW/EO	WD80J5410AW
WD80J5430AW/EO	WD80J5430AW/EO
WD80J5A10AW/EO	WD80J5A10AW
WD80J6410AW/EO	WD80J6410AW/EO
WD80J6410AX/EO	WD80J6410AX/EO
WD80K5410OW/EO	WD80K5410OW
WD80K5A10OW/EO	WD80K5A10OW
WD80K5A10OX/EO	WD80K5A10OX
WD80M4443JW/EO	WD80M4443JW/EO
WD80M4A43JW/EO	WD80M4A43JW
WD90J6410AW/EO	WD90J6410AW/EO
WD90J6A10AW/EO	WD90J6A10AW
WD90J6A10AX/EO	WD90J6A10AX
WD90K6400OX/EO	WD90K6400OX

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak

zespół piorący, bęben, zbiornik, łożyskowanie, amortyzatory, krzyżak