

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/zespol-pioracy-do-pralko-suszarki-beko-1912401200-za-1912400200-1912400500-1912401700-p-51622.html>



Zespół piorący do pralko suszarki Beko 1912401200 za 1912400200 1912400500 1912401700

Cena	904 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1912401200
Kod producenta	C00893513
Kod EAN	8053190790932

Opis produktu

Zespół piorący do pralko suszarki Beko 1912401200

Kod producenta **1912401200** zamiennik kodów 1912400200 1912400500 1912401700

Wymiana zespołu piorącego na nowy pozwala uniknąć zakupu całkowicie nowej pralki. Oferowana część przyczynia się do wydłużenia czasu eksploatacji urządzenia. Wanna pralki umożliwia przywrócenie jego pełnej sprawności.

Choć montaż elementu może zająć trochę czasu, jest możliwy do wykonania samodzielnie w warunkach domowych. Część instaluje się w ramie wewnętrznej obudowy, a sama wanna mocowana jest za pomocą zaczepów.

Ponieważ montaż elementu jest skomplikowany zalecamy do skorzystania z usług serwisu. Pozwoli to na zachowanie gwarancji na montowany podzespół.

Przed zakupem konieczne jest podanie kodu handlowego i numerów seryjnych urządzenia.